



GR2825M

■ 产品简介

GR2825M 是一款专用步进电机和 IR-Cut Removable 驱动集成电路。采用三线串行输入控制，八路并行输出控制驱动步进电机，两路互斥输出驱动 IR-Cut 电机。此串入并出的模式可为方案设计节约 MCU 的输出端口资源，缩减 PCB 布线面积，提高设计效率。GR2825M 可驱动两路四相步进电机，或驱动八路继电器，也可用于 LED 大屏驱动等其它应用。


■ 产品特点

- 电源电压：3V~6V
- 三线串行输入控制
- 输出最大电流：400MA, Ta=25℃
- 八路并行输出，两路互斥输出
- 低功耗：小于 1uA
- 封装形式：SOP16、DIP16

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号	管脚定义	管脚功能描述	管脚序号	管脚定义	管脚功能描述
1	VCC	电源正	16	D0	并行输出 D0 端
2	CP	数据时钟	15	D1	并行输出 D1 端
3	CK	数据输出锁存	14	D2	并行输出 D2 端
4	RIS	输出清零	13	D3	并行输出 D3 端
5	DATA	数据输入	12	D4	并行输出 D4 端
6	OUTA	IR-Cut 输出 A	11	D5	并行输出 D5 端
7	OUTB	IR-Cut 输出 B	10	D6	并行输出 D6 端
8	GND	电源地	9	D7	并行输出 D7 端

DIP16/SOP16




■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
输入电压	V_{CC}	7.0V	V
输出电压	V_{OUT}	0~VCC	V
输出电流	I_{OUT}	400	mA
耗散功率	P_D	400	mW
输入电压	V_{IN}	0~VCC	V
工作温度	T_A	-45~85	°C
存储温度	T_S	-65~150	°C

注：（1）极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。




■ 典型应用线路



5V步进电机典型应用线路图



■ 时序图

1、步进电机时序





2、IR_CUT 电机时序



应用说明:

- 1、IR_CUT OUTA 和 OUTB 输出电平由 DATA 数据的第 8 位数据决定，DATA_BIT8=1，则 OUTA=1，OUTB=0；
DATA_BIT8=0，则 OUTA=0，OUTB=1；
- 2、OUTA 和 OUTB 输出时间由 CK 输入高电平脉宽决定。
- 3、在 IR_CUT 电机切换时，DATA_BIT7-0 进步电机 8 位数据建议设定为 0（步进电机停止运转）；CK 输入高电平脉宽一般设置为 50ms—200ms。
- 4、在步进电机工作时，DATA_BIT8 的数据应保持原状态不变，同时 CK 输入高电平脉宽建议在 2-10us 内。
- 5、RIS 管脚可以固定接 GND，用三线通讯。



■ 程序范例

1, 步进电机驱动子程序

```
void wr_data(void)           //步进电机驱动子程序
{
    BYTE BIT_N=0;
    OUT_CK=0;
    OUT_CP=0;
    .delay 20;                  //10US
    while(BIT_N<8)
    {
        OUT_CP=0;
        .delay 20;
        SL DATA_F;              //左移一位，最高为bit7移入CF
        if(CF==1) OUT_SD=1;
        else OUT_SD=0;
        .delay 20;
        OUT_CP=1;
        .delay 20;
        BIT_N++;
    }
    OUT_CP=0;
    .delay 20;
    if(DATA_icut==1) OUT_SD=1;
    else OUT_SD=0;
    .delay 20;
    OUT_CP=1;
    .delay 20;
    OUT_CP=0;
    .delay 20;
    OUT_SD=0;
    OUT_CK=1;
    .delay 20;
    OUT_CK=0;
}
```

2, IR_CUT 驱动子程序

```
void wr_icut(void)           //IR_CUT 驱动子程序
{
    BYTE BIT_N=0;
    OUT_CK=0;
    OUT_CP=0;
    .delay 20;                  //10US
    while(BIT_N<8)
    {
```



```
OUT_CP=0;
.delay 20;
SL DATA_F;
OUT_SD=0;
.delay 20;
OUT_CP=1;
.delay 20;
BIT_N++;
}

OUT_CP=0;
.delay 20;
if(DATA_icut==1) OUT_SD=1;
else OUT_SD=0;
.delay 20;
OUT_CP=1;
.delay 20;
OUT_CP=0;
.delay 20;
OUT_SD=0;
OUT_CK=1;
delay_n_ms=20;
delay_10ms();
OUT_CK=0;
}
```

3，步进电机向上转演示程序

```
void motor_up(void) //电机上转
{
    while (KEY_UP==0)
    {
        DATA_F=0X0C;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X04;
        wr_data ();
        .delay 20000;

        DATA_F=0X06;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X02;
        wr_data ();
        .delay 20000;

        DATA_F=0X03;
```



```
wr_data ();
.delay 20000;
DATA_F=0X01;
wr_data ();
.delay 20000;

DATA_F=0X09;
wr_data ();
.delay 20000;
DATA_F=0X08;
wr_data ();
.delay 20000;
}

DATA_F=0X00;           //0X00000000;
wr_data ();           //调用发送子程序
}
```

4. 步进电机向下转演示程序

```
void motor_down(void)          //电机下转
{
    while (KEY_DOWN==0)
    {
        DATA_F=0X01;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X03;
        wr_data ();
        .delay 20000;

        DATA_F=0X02;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X06;
        wr_data ();
        .delay 20000;

        DATA_F=0X04;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X0C;
        wr_data ();
        .delay 20000;

        DATA_F=0X08;
        wr_data ();
    }
}
```



```
.delay 20000;  
DATA_F=0X09;  
wr_data ();  
.delay 20000;  
}  
DATA_F=0X00;  
wr_data ();  
}
```

5. 步进电机向右转演示程序

```
Void motor_right(void) //电机右转  
{  
    while (KEY_RIGHT==0)  
    {  
        DATA_F=0XC0;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
        DATA_F=0X40;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
  
        DATA_F=0X60;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
        DATA_F=0X20;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
  
        DATA_F=0X30;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
        DATA_F=0X10;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
  
        DATA_F=0X90;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
        DATA_F=0X80;  
        wr_data ();  
        .delay 20000;  
    }  
    DATA_F=0X00;  
    wr_data ();  
}
```

**6, 步进电机向左转演示程序**

```
void motor_left(void)           //电机左转
{
    while (KEY_LEFT==0)
    {
        DATA_F=0X10;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X30;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X20;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X60;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X40;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0XC0;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X80;
        wr_data ();
        .delay 20000;
        DATA_F=0X90;
        wr_data ();
        .delay 20000;
    }
    DATA_F=0X00;
    wr_data ();
}
```

7, IR_CUT 切换延时程序


```
void motor_cut(void)           //I_CUT 驱动
{
    if(DATA_icut==0) DATA_icut=1; //1 切上, 0 切下
    else DATA_icut=0;
    wr_icut();
    delay_n_ms=20;             //延时 200MS
    delay_10ms();
    DATA_F=0X00;
    wr_data ();
}
```



■ 封装信息

单位：毫米 / 英寸

SOP16



DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A max.	A ₁	A ₂	A ₃	b _p	c	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	e	H _E	L	L _p	Q	v	w	y	Z ⁽¹⁾	θ
mm	1.75	0.25 0.10	1.45 1.25	0.25	0.49 0.36	0.25 0.19	10.0 9.8	4.0 3.8	1.27	6.2 5.8	1.05	1.0 0.4	0.7 0.6	0.25	0.25	0.1	0.7 0.3	8°
inches	0.069	0.010 0.004	0.057 0.049	0.01	0.019 0.014	0.0100 0.0075	0.39 0.38	0.16 0.15	0.050	0.244 0.228	0.041	0.039 0.016	0.028 0.020	0.01	0.01	0.004	0.028 0.012	0°



DIP16

